

4. 橋梁の現状

平成 30 年度に実施した定期点検の結果より、現在確認されている各橋梁の状態を表-2 に示す。

表-2 対象橋梁の現状

橋梁名	状況(点検結果)	主な補修対策
凌雲橋歩道橋 北	上部工地覆部は定期点検以降に補修済み。主桁床板には、防食機能の劣化、腐食による板厚減少が発生している。(健全度Ⅱ)	塗装塗り替え
凌雲橋歩道橋 南	上部工地覆部は定期点検以降に補修済み。主桁床板には、防食機能の劣化、腐食による板厚減少が発生している。(健全度Ⅱ)	塗装塗り替え
上野パーキング前歩道橋	特段の損傷は認められない。(健全度Ⅰ)	—
台東区管理通路第5号線橋 (パンダ橋)	橋梁の主部材に特段の損傷は認められない。(健全度Ⅰ) ただし、健全度に影響しない伸縮装置の劣化等が発生している。	伸縮装置補修

【損傷事例】

凌雲橋歩道橋（北）の地覆部状況を写真-1 に示す。
地覆部には、腐食による板厚減少が発生している。



写真-1 凌雲橋歩道橋（北）の地覆部