

【学校別】安全対策実施状況一覧

【上野小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
東上野6丁目26番・27番と北上野2丁目2番・3番の交差点	横断歩道がない。また、付近の路上に植木鉢等が置かれている	①児童に対する通学路交通安全指導の徹底 ②通学路上の障害物・危険物の撤去	①学校 ②道路管理課	①実施済 ②実施済
東上野6丁目7番・8番・10番・11番の交差点	交差点に安全確認用のミラー等が設置されておらず、危険(特に自転車)	「自転車ストップマーク」を路上に表示	蔵前警察署	実施済
東上野6丁目3番・5番・7番・8番の交差点	「自転車ストップマーク」表示が薄い	既存の「自転車ストップマーク」の表示を補修	蔵前警察署	実施済

【平成小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
台東4丁目6番・7番・43番・44番の交差点	交通量が多く歩行者に気づきにくい	交差点強調舗装	土木課	実施済
台東2丁目31番・32番と台東3丁目5番・7番の交差点	横断歩道がなく車が歩行者に気づきにくい	通学路交通安全指導	学校	実施済
佐竹通り南口交差点	清洲橋通りからの右折車には、佐竹商店街から横断歩道を渡る歩行者が死角になる	右折用信号機設置(歩道改良含む)	上野警察署	平成28年度以降実施予定
台東2丁目2番の横断歩道	通学路であることが分かりづらい	通学路標識を設置	土木課	実施済

【根岸小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
上野桜木2丁目1番3号 焼肉店駐車場出入口	登下校時、駐車場への出入車が多い	警戒標識を設置	第六建設事務所	実施済
根岸2丁目4番 寛永寺陸橋下	人通りが少なく、人家が遠いため、不審者が頻繁に出る	パトロール強化を実施中 (※参考)エレベーター設置工事に伴い、横断歩道を新設するため、周辺環境が変わる(平成25年度実施済)	下谷警察署	実施済(継続)

【東泉小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
三ノ輪1丁目22番・23番の間から竜泉3丁目8番・11番の間を南北に走っている通学路上	路上駐輪が多い	マナーの啓発	交通対策課	実施済(継続)

【学校別】安全対策実施状況一覧

【忍岡小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
池之端2丁目2番と3番の間	人通りが少なく、目が届きにくい	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
池之端2丁目(忍岡小学校入口交差点から学校方面へ向かう通り及び、学校前の通り)	スクールゾーンの指定時間が実際の通学時間と合っていない	スクールゾーンの指定時間変更	上野警察署	実施済
池之端2丁目(学校前の通り)	道路が狭いが、一方通行ではない。また、北へ進むとガードレールがない	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
谷中1丁目(言問通り)	道路が狭いため、自転車が歩道を通行することがある	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
不忍池西交差点	横断歩道はあるが、歩行者用信号はない	歩行者用信号機を設置	上野警察署	実施済

【谷中小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
谷中5丁目4番 三崎坂から谷中コミュニティセンター方面に入る地点	・歩道と車道に段差がないため左折車が減速しない ・下校時間帯が通行止めではなく、後方からの車が危険	①歩道と車道に段差をつける	①第六建設事務所	実施済
		②進入禁止時間帯を表示する看板の作り替え	②交通対策課	実施済
谷中5丁目4番から5番 谷中コミュニティーセンター前の道路	・ガードレールがなく、路側帯の幅も狭い ・通行止めの時間帯にも進入車があり、後方からも車がきて危険 ・スピードを出している車が多い	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
谷中5丁目5番 初音の森の入り口の交差点	・一時不停止の車で交差点を横断する時に危険 ・横断歩道の位置が悪い	谷中防災コミュニティセンター建設工事に伴う改修により改善	土木課	実施済
谷中5丁目1番・5番の間から11番・18番の間の道路	一方通行を、スピードを緩めずに通る自動車が多い	路側帯に緑色舗装	土木課	実施済
谷中6丁目2番 台東少年センターの前の道路	交通量が多いがガードレールがない部分がある	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済

【学校別】安全対策実施状況一覧

【金曾木小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
根岸4丁目19番・根岸5丁目1番・下谷3丁目8番・13番 金曾木小前交差点	見通しが悪い	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
下谷3丁目 下谷歩道橋交差点	五叉路の一方通行入り口が狭く、横断時に危険	ポストコーン設置	国道事務所	実施済
下谷3丁目 下谷歩道橋交差点	歩道橋から降りた部分が狭く、自転車等と接触する恐れがある	ポストコーン設置	国道事務所	実施済

【黒門小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
JR山手線、京浜東北線ガード付近	見通しが悪く、交通量も多いが、信号機がない	交差点内をキララ舗装	土木課	実施済
中央通りと春日通りの交差点	交通量が多く、事故が多発している	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
昭和通りと春日通り交差点	交通量が多く、事故が多発している	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
中央通りと不忍通りの交差点付近	交通量が多く、事故が多発している	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
上野駅付近	交通量が多く、事故が多発している	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
上野1丁目16番と17番の間の道路	一方通行の出口で一時停止を守らない運転手が多い	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済

【大正小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
昭和通りと言問通りの交差点	・昭和通りから言問通りへ左折する車が、信号機の無い左折専用レーンを通過時に、危険である ・歩道橋の橋桁により、上野方向から来る車が歩行者から見えにくい	①交通整理配置	①下谷警察署	実施済(継続)
		②交差点内のドット線の引き直し(白線の補修)	②国道事務所	実施済

【浅草小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
花川戸2丁目 台東区民館南側 二天門通り	一日中駐停車があり、児童が歩道の白線からはみ出してしまう	①パトロールの強化	①浅草警察署	実施済(継続)
		②道路横断時の教員による安全確保	②学校	実施済(継続)

【学校別】安全対策実施状況一覧

【台東育英小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
浅草橋5丁目1番・14番・17番・19番の交差点	交通量が多い交差点なのに、信号がない	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
浅草橋3丁目4番・5番から30番・31番の間の細い道	歩道が狭く、駐車車両があると、危険である	既存の白線の引き直し	土木課	実施済
浅草橋2丁目4番・5番から14番・15番の間の細い道	歩道が狭く、駐車車両があると、危険である	既存の白線の引き直し	土木課	実施済
浅草橋3丁目1番と2丁目29番の横断歩道	進入禁止を、江戸通りから左折で進入してくる車が多い	進入禁止標識を現在の縮小版から標準版に変更	蔵前警察署	実施済
柳橋1丁目20番・23番前の歩道	スピードを出している自転車が多い	①自転車のマナー向上キャンペーンなどの機会を通じて啓発事業を実施	①交通対策課	実施済(継続)
		②自転車通行帯設置等の検討	②国道事務所	継続検討
浅草橋1丁目21番・22番前の道	歩道が狭く、駐車車両があると道の真ん中を通ることになり危険	歩道設置工事計画有。その中で歩行者の安全を確保する	土木課	実施済
浅草橋2丁目28番12号と浅草橋2丁目29番8号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋3丁目2番1号と浅草橋3丁目1番3号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋2丁目27番10号と浅草橋2丁目28番10号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋3丁目3番1号と浅草橋3丁目2番3号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋2丁目26番13号と浅草橋2丁目27番10号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋3丁目4番1号と浅草橋3丁目3番2号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋2丁目24番6号と浅草橋2丁目22番11号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋3丁目7番3号と浅草橋3丁目8番11号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済

【学校別】安全対策実施状況一覧

浅草橋1丁目32番5号と浅草橋1丁目33番6号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋2丁目4番4号と浅草橋2丁目5番1号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋2丁目3番3号と浅草橋2丁目4番1号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋1丁目30番9号と浅草橋1丁目31番10号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
浅草橋2丁目1番2号と浅草橋2丁目3番1号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済

【学校別】安全対策実施状況一覧

【蔵前小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
小島2丁目1番と三筋2丁目8番前の横断歩道	左右衛門橋通りを横断する方向の歩行者用信号が青の時間が短い	信号機の時間延長	蔵前警察署	実施済
蔵前4丁目31番(寿三交差点)前の歩道と道路の境	速度が出ている車や、国際通りからの左折車が、信号待ちの児童の近くを走ることが多い	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
三筋1丁目11番・12番・三筋2丁目6番・7番の交差点	抜け道になっていて、交通量が多く危険	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
蔵前4丁目18番11号と蔵前4丁目19番11号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
蔵前4丁目24番1号と蔵前4丁目23番2号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
蔵前4丁目23番1号と蔵前4丁目22番2号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
蔵前4丁目22番10号と蔵前4丁目21番2号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
蔵前4丁目19番11号と蔵前4丁目20番6号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済

【東浅草小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
日本堤公園横の道路 東浅草2丁目27番と28番の間	公園の入口前を車が通るが、ガードレール等がなく危険	下水道局が道路下のカルバート撤去後、区の道路工事で防護柵・外側線の設置等を実施 →注意喚起の幕を設置	交通対策課	実施済

【富士小学校】

※点検の結果、現時点では実施可能な対策は既にとられていると判断しました。

【学校別】安全対策実施状況一覧

【松葉小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
松が谷2丁目8番16号と松が谷2丁目3番14号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
松が谷2丁目2番7号と松が谷2丁目9番5号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
松が谷2丁目8番13号と松が谷2丁目16番1号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
松が谷2丁目10番5号と松が谷2丁目14番5号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
松が谷2丁目15番12号と松が谷2丁目20番16号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
松が谷2丁目14番7号と松が谷2丁目22番5号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
松が谷2丁目20番14号と松が谷2丁目29番1号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
松が谷2丁目21番5号と松が谷2丁目27番5号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済
松が谷3丁目4番10号と松が谷3丁目5番9号との間の道路	横断歩道がない	横断歩道を新設	蔵前警察署	実施済

【千束小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
千束3丁目の交差点(6差路)	交通量が多く、多方面からの車や自転車がある	交差点強調舗装	土木課	実施済
千束3丁目3番・4番・12番・13番の交差点	交通量が多いが、歩行者用信号がない	①歩行者用信号機を設置	浅草警察署	実施済
		②ポストコーン取り替え	土木課	実施済

【学校別】安全対策実施状況一覧

【石浜小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
橋場1丁目20番・21番・25番・26番の交差点	抜け道になっているが、信号が無く危険である	交差点強調舗装を実施	土木課	実施済
清川1丁目2番と今戸2丁目35番の間	近くの信号を使わずに、横断する人が多く危険	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済

【田原小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
駒形1・2丁目江戸通り沿いの歩道	路上駐輪が多い	路上駐輪巡回の実施	交通対策課	実施済(継続)
雷門1丁目5番・7番の前、田原小側の道路	路上駐車が多い	パーキングメーターを撤去後、白線を設置	土木課	実施済み
雷門1丁目5・6・7番 田原小周辺	歩道が狭い上に路上駐車が多い	路上駐輪巡回の実施	交通対策課	実施済(継続)
寿3・4丁目国際通り沿い歩道	路上駐輪が多い	路上駐輪撤去対策を継続	交通対策課	実施済(継続)
寿4丁目5番と6番の間の交差点 寿3丁目10番と11番の間の交差点	横断歩道がない	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
雷門1丁目5番と6番の間の一方通行	浅草通りから逆走する車が多く危険	進入禁止標識の位置及び大きさを調整	浅草警察署	実施済

【金竜小学校】

※点検の結果、現時点では実施可能な対策は既にとられていると判断しました。